

Ficha de Registro Inmuebles

Código
RP-20

Siguiendo las huellas de los constructores tradicionales en madera: diseño de rutas patrimoniales para la difusión del patrimonio arquitectónico rural de la Región de Los Ríos, folio N°671055

1 Identificación

Denominación

Iglesia Santuario Santa Teresa de los Andes de la localidad de Ciruelos

Dirección

Ruta 5 Sur, Sector Ciruelos S/N, comuna de Mariquina

Uso original

Iglesia

Uso actual

Iglesia

Fecha toma de datos

8 de noviembre de 2023

Público o privado

Privado

Accesibilidad

Con acceso al público

Núcleo urbano más próximo

San José de la Mariquina

Distancia al núcleo urbano

10 Kms

Horario de atención

Sin información

Patrimonio inmaterial asociado

Sin patrimonio asociado

Ruta asociada

Ruta de iglesias y misiones

Vista General del Inmueble



Vista General del Inmueble



3 Acabados

Fachada

La edificación contempla la totalidad de sus tabiques exteriores revestidos en entablados de madera dispuesto en orientación horizontal con bordes rebajados entre las piezas del tinglado, los cuales se presentan adheridos a la estructura mediante clavos.

Cubierta

Planchas metálicas micro onduladas en volumen principal y lisas en chapitel.

4 Carpinterías

Carpintería de puertas y ventanas

Puertas, ventanas y rosetones de madera con diseños compuestos y palillajes.

Patrimonio inmaterial asociado

Sin patrimonio asociado.

5 Estado de Conservación

Descripción estado de conservación

Presenta un buen estado de conservación debido a que fue recientemente restaurada posterior a un incendio que destruyó parte de su estructura en el año 2017. Gracias al proceso de intervención, contempla sus muros completos y aplomados, sin deformaciones de origen sísmico ni roturas en elementos de madera. Tanto los pilares como las vigas que se muestran a la vista se exhiben libres de insectos xilófagos y los tinglados de fachada no presentan pudrición, enraizamientos, musgos ni manchas de humedad. Las planchas metálicas de cubierta se encuentran adecuadamente adheridas a la techumbre garantizando la impermeabilidad de la estructura e interiores. Tampoco se observa corrosión en elementos metálicos y solo se visualizan algunas áreas de florescencias en el sobrecimiento de hormigón armado afectando un porcentaje menor del elemento.

6 Valoración Patrimonial

Descripción valores patrimoniales identificados

La iglesia constituye uno de los inmuebles más relevantes de la localidad de Ciruelos y es reconocido por la comunidad al constituir un testimonio histórico del proceso de evangelización llevado a cabo por las misiones capuchinas bávaras entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX en la Provincia de Valdivia y alrededores.

Contempla una relevante presencia en el paisaje dada su cercanía a la ruta 5 sur y proximidad al poblado, emplazándose en una explanada verde de amplios jardines y abundante vegetación, configurando una unidad paisajística notable que es importante preservar ya que realza los atributos y expresión formal de la iglesia.

Arquitectónicamente destaca por su morfología que se levanta a raíz de una planta rectangular, considerando una nave central y dos naves laterales separadas por pilares de sección cuadrada de gran esquadría. El volumen

central presenta una doble altura y posee 2 vertientes de gran inclinación mientras que la cubierta sobre el altar mayor se proyecta más alta que el resto del volumen. En el centro de la cumbrera se eleva un chapitel apuntado de gran esbeltez coronado en una cruz mientras que las naves laterales y el perímetro del inmueble presentan faldones con aleros sobresalientes.

La expresión arquitectónica de las fachadas y pórtico se conforman a través de un sistema de dobles pilares con sus sopandas a la vista entre las que se distribuyen ventanas horizontales de diseño compuesto con un pequeño hastial vidriado en las hojas centrales. Complementariamente en la nave central y altar se presentan rosetones de diseño circular y ventanas con dinteles de arcos ojivales.